

**Управление образования администрации города Армавира
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД №58**

Краснодарский край, г. Армавир, ул. Маркова 341, тел. 8(86137) 5-10-12

ПРИКАЗ

«31» августа 2022г.

№ 04-01/106-019

г. Армавир

О создании комиссии по обследованию детских игровых и спортивных площадок

В целях создания и поддержки комфортных условий для отдыха и развития детей, обеспечения контроля по безопасности и охраны здоровья дошкольников при эксплуатации оборудования на детских и спортивных площадках, а также в соответствии с ГОСТ 52169-2012 «Безопасность при эксплуатации детских игровых площадок», с п.1 ст.10 ФЗ РФ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и предупреждения детского травматизма, недопущения происшествий с трагическими последствиями при эксплуатации спортивного оборудования **п р и к а з ы в а ю:**

1. Образовать комиссию по обследованию оборудования на детских игровых и спортивных площадках на территории МАДОУ № 58 в составе:

- С.В. Зиракова – зам.заведующего по АХР;
- М.Д. Черных – председатель ПК;
- О.Д.Бугримова - воспитатель.

2. Произвести обследование всех детских игровых и спортивных площадок, находящихся на территории МАДОУ № 58, на предмет выявления на них травмоопасного, сломанного или пришедшего в негодность оборудования.

3. Членам комиссии проводить осмотр детских игровых и спортивных площадок:

- 3.1. Регулярный визуальный осмотр – не менее одного раза в неделю.
- 3.2. Функциональный осмотр – не реже одного раза в квартал.
- 3.3. Ежегодный основной осмотр – не реже одного раза в год.

4. Утвердить формы паспортов детских игровых и спортивных площадок, утвердить форму журнала результатов контроля за техническим состоянием оборудования детских игровых и спортивных площадок, форму графика регулярного визуального, функционального и ежегодного основного осмотров оборудования детских игровых и спортивных площадок.

5. Обеспечить своевременное составление актов обследования детских игровых и спортивных площадок.
6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
7. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

Заведующий МАДОУ № 58



Т.М. Елхова

**Управление образования администрации города Армавира
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 58**

Краснодарский край, г. Армавир, ул. Маркова 341, тел. 8(86137) 5-10-12

ПРИКАЗ

«31» августа 2022 г.

№ 04-01/107-о/д

г. Армавир

**По итогам результатов контроля за техническим состоянием
оборудования детских игровых и спортивных площадок.**

На основании приказа МАДОУ №58 от 31.08. 2022 года № 04-01/106-о/д и Актов от 31.09.2022 года № 1, 2 осмотра и проверки оборудования детских игровых и спортивных площадок **п р и к а з ы в а ю:**

1. Признать состояние детского игрового оборудования на игровых и спортивных площадках МАДОУ №58 - удовлетворительным.
2. Игровое и спортивное оборудование соответствует санитарно – гигиеническим нормам, охране жизни и здоровья ребенка, возрастным особенностям детей.
3. Педагогам постоянно осуществлять контроль за оборудованием, предотвращать травмоопасные ситуации.
4. Постепенно произвести демонтаж игрового оборудования с истекшим сроком эксплуатации.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заведующий МАДОУ №58



М. Елхова

Ознакомлены:

БАРЧЕНКО М.Н.
БАШЛАЙ Е.В.
ДЕНИСЕНКО Т. И.
ДУБОВА Л.А.
ИВАНИЦКАЯ Л.В.
КУДЫМОВА Т. В.
ЛЫСОГОР И. В.
МИХНО Е.В.
ЯКУНИНА В.А
СОСУНОВА Г.А.
СТРЕЛЬНИКОВА М. А.
ХАРЬКОВСКАЯ Ю.В.
ШЕПЕЛИНА А. В.

БУТРИМОВА О.Д.
ГУТЕНЕВА Г.Д.
ДОЛГОВА А. В.
ЗАБЛУДИНА Ю. О.
КОРНЕЕВА А.М.
КУЗЬМЕНКО О.Б.
МАКСИМОВА О. А.
НОВОХАТСКАЯ Н.В.
РЫБАЛКО В. В.
САВЧУК О. П.
СТРЮКОВА Л.В.
ЧЕРНЫХ М. Д.
ЯКИНА Л. А.

**Управление образования администрации города Армавира
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 58**

Краснодарский край, г. Армавир, ул. Маркова 341, тел. 8(86137) 5-10-12

ПРИКАЗ

«01» декабря 2022 г.

№ 04-01/141-09

г. Армавир

**По итогам результатов контроля за техническим состоянием
оборудования детских игровых и спортивных площадок.**

На основании приказа МАДОУ №58 от 31.08. 2022 года № 04-01/106-о/д и Акта от 31.09.2022 года № 3 осмотра и проверки оборудования детских игровых и спортивных площадок п р и к а з ы в а ю:

1. Признать состояние детского игрового оборудования на игровых и спортивных площадках МАДОУ №58 - удовлетворительным.
2. Игровое и спортивное оборудование соответствует санитарно – гигиеническим нормам, охране жизни и здоровья ребенка, возрастным особенностям детей.
3. Педагогам постоянно осуществлять контроль за оборудованием, предотвращать травмоопасные ситуации.
4. Постепенно произвести демонтаж игрового оборудования с истекшим сроком эксплуатации.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заведующий МАДОУ №58



М. Елхова

Ознакомлены:
БАРЧЕНКО М.Н.
БАШЛАЙ Е.В.
ДЕНИСЕНКО Т. И.
ДУБОВА Л.А.
ИВАНИЦКАЯ Л.В.
КУДЫМОВА Т. В.
ЛЫСОГОР И. В.
МИХНО Е.В.
ЯКУНИНА В.А
СОСУНОВА Г.А.
СТРЕЛЬНИКОВА М. А.
ХАРЬКОВСКАЯ Ю.В.
ШЕПЕЛИНА А. В.

БУТРИМОВА О.Д.
ГУТЕНЕВА Г.Д.
ДОЛГОВА А. В.
ЗАБЛУДИНА Ю. О.
КОРНЕЕВА А.М.
КУЗЬМЕНКО О.Б.
МАКСИМОВА О. А.
НОВОХАТСКАЯ Н.В.
РЫБАЛКО В. В.
САВЧУК О. П.
СТРЮКОВА Л.В.
ЧЕРНЫХ М. Д.
ЯКИНА Л. А.



Заведующий МАДОУ № 58
Т.М.Елхова

АКТ

осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок

от 09.09 2018 г. № 1

город Армавир

Владелец МАДОУ № 58

Место расположения улица Маркова, 341 игровая площадка группы №4

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

Участок засыпан песчаной смесью, имеется асфальтированная дорожка

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Веранда	- / - / -	Уд	
2	грибок	- / - / -	Уд	
3	Скамья	- / - / -	Уд	
4	Домик игровой	- / - / -	Уд	
5	Автобус игровой	- / - / -	Уд	
6	«Карета» игровая	- / - / -	Уд	
7	Стол с лавками	- / - / -	Уд	
8	Кораблик игровой	- / - / -	Уд	
9	Песочница	- / - / -	Уд	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:



Детская игровая площадка подлежит дальнейшему использованию.

Ответственный исполнитель
зам.по АХР

 С.В.Зиракова

Члены рабочей группы:

Председатель ПК
Воспитатель

 М.Д.Черных
 О.Д.Бугримова



Т.М.Елхова

АКТ

осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок

от 01.09 2011 г. № 1

город Армавир

Владелец МАДОУ № 58

Место расположения улица Маркова, 341 игровая площадка группы № 3

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

Участок засыпан песчаной смесью.

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Веранда	- " -	уд	
2	песочница	- " -	уд	
3	Навес	- " -	уд	
4	Стол с лавками	- " -	уд	
5	Скамья	- " -	уд	
6	«Машина пожарная» игровая	- " -	уд	
7	Домик игровой	- " -	уд	
8	«Самолет» скамейка детская	- " -	уд	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

Детская игровая площадка подлежит дальнейшему использованию.

Ответственный исполнитель
зам.по АХР

С.В.Зиракова

Члены рабочей группы:

Председатель ПК
Воспитатель

М.Д.Черных

О.Д.Бугримова



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

УТВЕРЖДЕНО

Заведующим МАДОУ № 58

Т.М.Елхова

АКТ

осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок

от 01.09 2011 г. № 1

город Армавир

Владелец МАДОУ № 58

Место расположения улица Маркова, 341 игровая площадка группы №4

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

Участок засыпан песчаной смесью, имеется асфальтированная дорожка

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Веранда	- " -	уд.	
2	грибок	- " -	уд.	
3	Скамья	- " -	уд.	
4	Домик игровой	- " -	удов.	
5	Автобус игровой	- " -	удов.	
6	«Карета» игровая	- " -	удов.	
7	Стол с лавками	- " -	удов.	
8	Кораблик игровой	- " -	удов.	
9	Песочница	- " -	удов.	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

Детская игровая площадка подлежит дальнейшему использованию.

Ответственный исполнитель
зам.по АХР

С.В.Зиракова

Члены рабочей группы:

Председатель ПК
Воспитатель

М.Д.Черных

О.Д.Бугримова



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

УТВЕРЖДЕНО

Заведующим МАДОУ № 58

Т.М.Елхова

АКТ

осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок

от 01.09 2022 г. № 1

город Армавир

Владелец МАДОУ № 58

Место расположения улица Маркова, 341 игровая площадка группы № 5

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

Участок засыпан песчаной смесью, имеется асфальтированная дорожка

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Веранда	- " -	Уд.	
2	Грибок	- " -	Уд.	
3	Стол с лавками	- " -	Уд.	
4	Игровой элемент «Гусеница»	- " -	Уд.	
5	Домик игровой	- " -	Уд.	
6	Песочница+навес	- " -	Уд.	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

Детская игровая площадка подлежит дальнейшему использованию.

Ответственный исполнитель
зам.по АХР

С.В.Зиракова

Члены рабочей группы:

Председатель ПК
Воспитатель

М.Д.Черных

О.Д.Бугримова



Заведующим МАДОУ № 58
Т.М.Елхова

АКТ
осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок

от 01.09. 2012 г. № 1

город Армавир

Владелец МАДОУ № 58

Место расположения улица Маркова, 341 игровая площадка группы № 7

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

Участок засыпан песчаной смесью, имеется асфальтированная дорожка

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Веранда	- / - / -	удов.	
2	Домик-беседка «Карета»	- / - / -	удов.	
3	Домик игровой	- / - / -	удов.	
4	Грибок	- / - / -	удов.	
5	Стол с лавками	- / - / -	удов.	
6	Лесенка для лазанья	- / - / -	удов.	
7	Машина игровая	- / - / -	уд.	
8	Песочница	- / - / -	уд.	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

Детская игровая площадка подлежит дальнейшему использованию.

Ответственный исполнитель
зам.по АХР

С.В.Зиракова

Члены рабочей группы:

Председатель ПК
Воспитатель

М.Д.Черных

О.Д.Бугримова



ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 4

УТВЕРЖДЕНО

Заведующим МАДОУ № 58

Т.М.Елхова

АКТ

осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок

от 01.09 2011 г. № 1

город Армавир

Владелец МАДОУ № 58

Место расположения улица Маркова, 341 игровая площадка группы № 8

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

Участок засыпан песчаной смесью

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Веранда	- " -	удовлет	
2	Скамья	- " -	удовлет	
3	Домик игровой	- " -	удовлет	
4	Грибок	- " -	удовлет	
5	Песочница	- " -	удовлет	
6	«Дорожка здоровья»	- " -	удовлет	
7	Машина игровая	- " -	удовлет	
8	«Автобус ДПС»	- " -	удовлет	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

Детская игровая площадка подлежит дальнейшему использованию.

Ответственный исполнитель
зам.по АХР

С.В.Зиракова

Члены рабочей группы:

Председатель ПК
Воспитатель

М.Д.Черных

О.Д.Бугримова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4



Заведующий МАДОУ № 58
Т.М.Елхова

АКТ

осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок

от 01.09 2022 г. № 1

город Армавир

Владелец МАДОУ № 58

Место расположения улица Маркова, 341 игровая площадка группы № 9

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

Участок засыпан песчаной смесью, имеется асфальтовая дорожка

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Веранда	- " -	удов	
2	Игровой элемент «Гусеница»	- " -	удов	
3	Навес	- " -	удов	
4	Стол с лавками	- " -	удов	
5	Песочница	- " -	удов	
6	«Дорожка здоровья»	- " -	удов	
7	Лавка	- " -	удов	
8	Домик игровой	" -	удов	
9	Лесенка для лазанья	" -	удов	
10	Грибок	- " -	удов	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

Детская игровая площадка подлежит дальнейшему использованию.

Ответственный исполнитель
зам.по АХР

 С.В.Зиракова

Члены рабочей группы:

Председатель ПК
Воспитатель

 М.Д.Черных
 О.Д.Бугримова



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

СВЕРЖДЕНО

Заведующим МАДОУ № 58

Т.М.Елхова

АКТ

осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок

от 01.09 2022 г. № 1

город Армавир

Владелец МАДОУ № 58

Место расположения улица Маркова, 341 игровая площадка группы № 10

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

Участок засыпан песчаной смесью, имеется асфальтовая дорожка

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Веранда	- / - / -	удов.	
2	Стол с лавками	- / - / -	удов.	
3	Домик игровой	- / - / -	удов.	
4	Грибок	- / - / -	удов.	
5	Песочница	- / - / -	удов.	
6	Кораблик	- / - / -	уд.	
7	Машина игровая	- / - / -	уд.	
8	Кольцеброс	- / - / -	уд.	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

Детская игровая площадка подлежит дальнейшему использованию.

Ответственный исполнитель
зам.по АХР

С.В.Зиракова

Члены рабочей группы:

Председатель ПК
Воспитатель

М.Д.Черных

О.Д.Бугримова



АКТ

осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок

от 01.09 2022 г. № 1

город Армавир

Владелец МАДОУ № 58

Место расположения улица Маркова, 341 игровая площадка группы № 12

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

Участок засыпан песчаной смесью, имеется асфальтовая дорожка

Перечень оборудования:


№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
	Веранда	- " -	уд.	
	Качели	- " -	уд.	
	Песочница	- " -	уд.	
	Домик игровой	- " -	уд.	
	Скамья	- " -	уд.	
	Домик игровой	- " -	уд.	
	Горка	- " -	уд.	
	Машина игровая	- " -	уд.	
	Лестница для лазанья	- " -	уд.	
	Скамья	- " -	уд.	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

Детская игровая площадка подлежит дальнейшему использованию.

Ответственный исполнитель

зам.по АХР

 - С.В.Зиракова

Члены рабочей группы:

Председатель ПК

Воспитатель

 - М.Д.Черных
 - О.Д.Бугримова



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

УТВЕРЖДЕНО

Заведующим МАДОУ № 58

Т.М.Елхова

АКТ

осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок

от 29.09 2011 г. № 2

город Армавир

Владелец МАДОУ № 58

Место расположения улица Маркова, 341 игровая площадка группы № 3

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

Участок засыпан песчаной смесью.

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Веранда	нет	уд	
2	песочница	нет	уд	
3	Навес	нет	уд	
4	Стол с лавками	нет	уд	
5	Скамья	нет	уд	
6	«Машина пожарная» игровая	нет	уд	
7	Домик игровой	нет	уд	
8	«Самолет» скамейка детская	нет	уд	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

Детская игровая площадка подлежит дальнейшему использованию.

Ответственный исполнитель
зам.по АХР

С.В.Зиракова

Члены рабочей группы:

Председатель ПК
Воспитатель

М.Д.Черных

О.Д.Бугримова



Заведующий МАДОУ № 58
Т.М.Елхова

АКТ

осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок

от 01.09 2022 г. № д

город Армавир

Владелец МАДОУ № 58

Место расположения улица Маркова, 341 игровая площадка группы №4

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

Участок засыпан песчаной смесью, имеется асфальтированная дорожка

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Веранда	нет	удовлет	
2	грибок	нет	удовлет	
3	Скамья	нет	удовлет	
4	Домик игровой	нет	удовлет	
5	Автобус игровой	нет	удовлет	
6	«Карета» игровая	нет	удовлет	
7	Стол с лавками	нет	удовлет	
8	Кораблик игровой	нет	удовлет	
9	Песочница	нет	удовлет	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:



Детская игровая площадка подлежит дальнейшему использованию.

Ответственный исполнитель
зам.по АХР

 С.В.Зиракова

Члены рабочей группы:

Председатель ПК
Воспитатель

 М.Д.Черных
 О.Д.Бугримова



Заведующим МАДОУ № 58

Т.М.Елхова

АКТ

осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок

от 09.09 2011 г. № 2

город Армавир

Владелец МАДОУ № 58

Место расположения улица Маркова, 341 игровая площадка группы № 5

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

Участок засыпан песчаной смесью, имеется асфальтированная дорожка

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Веранда	нет	уд	
2	Грибок	нет	уд	
3	Стол с лавками	нет	уд	
4	Игровой элемент «Гусеница»	нет	уд	
5	Домик игровой	нет	уд	
6	Песочница+навес	нет	уд	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

Детская игровая площадка подлежит дальнейшему использованию.

Ответственный исполнитель
зам.по АХР

С.В.Зиракова

Члены рабочей группы:

Председатель ПК
Воспитатель

М.Д.Черных

О.Д.Бугримова



приложение №4

УТВЕРЖДЕНО

Заведующим МАДОУ № 58

Т.М.Елхова

АКТ

осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок

от 01.09 2022 г. № 2

город Армавир

Владелец МАДОУ № 58

Место расположения улица Маркова, 341 игровая площадка группы № 7

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

Участок засыпан песчаной смесью, имеется асфальтированная дорожка

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Веранда	нет	уд	
2	Домик-беседка «Карета»	нет	уд	
3	Домик игровой	нет	уд	
4	Грибок	нет	уд	
5	Стол с лавками	нет	уд	
6	Лесенка для лазанья	нет	уд	
7	Машина игровая	нет	уд	
8	Песочница	нет	уд	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:



Детская игровая площадка подлежит дальнейшему использованию.

Ответственный исполнитель
зам.по АХР

 С.В.Зиракова

Члены рабочей группы:

Председатель ПК
Воспитатель

 М.Д.Черных
 О.Д.Бугримова



ПРИЛОЖЕНИЕ №4

УТВЕРЖДЕНО

Заведующим МАДОУ № 58

Т.М.Елхова

АКТ

осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок

от 08.09 2022 г. № 2

город Армавир

Владелец МАДОУ № 58

Место расположения улица Маркова, 341 игровая площадка группы № 8

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

Участок засыпан песчаной смесью

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Веранда	нет	уд	
2	Скамья	нет	уд	
3	Домик игровой	нет	уд	
4	Грибок	нет	уд	
5	Песочница	нет	уд	
6	«Дорожка здоровья»	нет	уд	
7	Машина игровая	нет	уд	
8	«Автобус ДПС»	нет	уд	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:



Детская игровая площадка подлежит дальнейшему использованию.

Ответственный исполнитель
зам.по АХР

 С.В.Зиракова

Члены рабочей группы:

Председатель ПК
Воспитатель

 М.Д.Черных
 О.Д.Бугримова



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

УТВЕРЖДЕНО

Заведующим МАДОУ № 58

Т.М.Елхова

АКТ

осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок

от 01.09 2024 г. № д

город Армавир

Владелец МАДОУ № 58

Место расположения улица Маркова, 341 игровая площадка группы № 9

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

Участок засыпан песчаной смесью, имеется асфальтовая дорожка

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Веранда	нет	уд	
2	Игровой элемент «Гусеница»	нет	уд	
3	Навес	нет	уд	
4	Стол с лавками	нет	уд	
5	Песочница	нет	уд	
6	«Дорожка здоровья»	нет	уд	
7	Лавка	нет	уд	
8	Домик игровой	нет	уд	
9	Лесенка для лазанья	нет	уд	
10	Грибок	нет	уд	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:



Детская игровая площадка подлежит дальнейшему использованию.

Ответственный исполнитель
зам.по АХР

 С.В.Зиракова

Члены рабочей группы:

Председатель ПК
Воспитатель

 М.Д.Черных
 О.Д.Бугримова



Заведующим МАДОУ № 58
Т.М.Елхова

АКТ
осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок

от 01.09 2011 г. № 2

город Армавир

Владелец МАДОУ № 58

Место расположения улица Маркова, 341 игровая площадка группы № 10

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

Участок засыпан песчаной смесью, имеется асфальтовая дорожка

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Веранда	нет	уд	
2	Стол с лавками	нет	уд	
3	Домик игровой	нет	уд	
4	Грибок	нет	уд	
5	Песочница	нет	уд	
6	Кораблик	нет	уд	
7	Машина игровая	нет	уд	
8	Кольцеброс	нет	уд	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

Детская игровая площадка подлежит дальнейшему использованию.

Ответственный исполнитель
зам.по АХР

С.В.Зиракова

Члены рабочей группы:

Председатель ПК
Воспитатель

М.Д.Черных

О.Д.Бугримова



Заведующим МАДОУ № 58
Т.М.Елхова

АКТ

осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок

от 09.09 2022 г. № 2

город Армавир

Владелец МАДОУ № 58

Место расположения улица Маркова, 341 игровая площадка группы № 12

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

Участок засыпан песчаной смесью, имеется асфальтовая дорожка

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
	Веранда	нет	✓	
	Качели	нет	✓	
	Песочница	нет	✓	
	Домик игровой	нет	✓	
	Скамья	нет	✓	
	Домик игровой	нет	✓	
	Горка	нет	✓	
	Машина игровая	нет	✓	
	Лестница для лазанья	нет	✓	
	Скамья	нет	✓	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

Детская игровая площадка подлежит дальнейшему использованию.

Ответственный исполнитель
зам.по АХР

 С.В.Зиракова

Члены рабочей группы:

Председатель ПК
Воспитатель

 М.Д.Черных
 О.Д.Бугримова



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

УТВЕРЖДЕНО

Заведующим МАДОУ № 58

Т.М.Елхова

АКТ

осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок

от 09.09 2021 г. № 2

город Армавир

Владелец МАДОУ № 58

Место расположения улица Маркова, 341 игровая площадка группы № 2

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

Участок засыпан песчаной смесью.

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Веранда	нет	уд	
2	Стол с лавками	нет	уд	
3	Домик игровой	нет	уд	
4	Игровой элемент «Гусеница»	нет	уд	
5	Кораблик	нет	уд	
6	Песочница	нет	уд	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

Детская игровая площадка подлежит дальнейшему использованию.

Ответственный исполнитель
зам.по АХР

 С.В.Зиракова

Члены рабочей группы:

Председатель ПК
Воспитатель

 М.Д.Черных
 О.Д.Бугримова



АКТ
осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок

от 01.02 2022 г. № 3

город Армавир

Владелец МАДОУ № 58

Место расположения улица Маркова, 341 игровая площадка группы № 2

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

Участок засыпан песчаной смесью.

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Веранда	нет	уд	
2	Стол с лавками	нет	уд	
3	Домик игровой	нет	уд	
4	Игровой элемент «Гусеница»	нет	уд	
5	Кораблик	нет	уд	
6	Песочница	нет	уд	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

Детская игровая площадка подлежит дальнейшему использованию.

Ответственный исполнитель
зам.по АХР

 С.В.Зиракова

Члены рабочей группы:

Председатель ПК
Воспитатель

 М.Д.Черных
 О.Д.Бугримова



Заведующим МАДОУ № 58
Т.М.Елхова

АКТ

осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок

от 01.12 2022 г. № 3

город Армавир

Владелец МАДОУ № 58

Место расположения улица Маркова, 341 игровая площадка группы № 3

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

Участок засыпан песчаной смесью.

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Веранда	нет	уд	
2	песочница	нет	уд	
3	Навес	нет	уд	
4	Стол с лавками	нет	уд	
5	Скамья	нет	уд	
6	«Машина пожарная» игровая	нет	уд	
7	Домик игровой	нет	уд	
8	«Самолет» скамейка детская	нет	уд	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

Детская игровая площадка подлежит дальнейшему использованию.

Ответственный исполнитель
зам.по АХР

С.В.Зиракова

Члены рабочей группы:

Председатель ПК
Воспитатель

М.Д.Черных
О.Д.Бугримова



Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНО

Заведующим МАДОУ № 58

Т.М.Елхова

АКТ

осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок

от 01.12 2022 г. № 3

город Армавир

Владелец МАДОУ № 58

Место расположения улица Маркова, 341 игровая площадка группы №4

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

Участок засыпан песчаной смесью, имеется асфальтированная дорожка

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Веранда	нет	удовол	
2	грибок	нет	удовол	
3	Скамья	нет	удовол	
4	Домик игровой	нет	удовол	
5	Автобус игровой	нет	уд	
6	«Карета» игровая	нет	уд	
7	Стол с лавками	нет	уд	
8	Кораблик игровой	нет	уд	
9	Песочница	нет	уд	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

Детская игровая площадка подлежит дальнейшему использованию.

Ответственный исполнитель
зам.по АХР

 С.В.Зиракова

Члены рабочей группы:

Председатель ПК
Воспитатель

 М.Д.Черных
 О.Д.Бугримова



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

УТВЕРЖДЕНО

Заведующим МАДОУ № 58

Т.М.Елхова

АКТ

осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок

от 01.12 2011 г. № 3

город Армавир

Владелец МАДОУ № 58

Место расположения улица Маркова, 341 игровая площадка группы № 5

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

Участок засыпан песчаной смесью, имеется асфальтированная дорожка

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Веранда	нет	уд	
2	Грибок	нет	уд	
3	Стол с лавками	нет	уд	
4	Игровой элемент «Гусеница»	нет	уд	
5	Домик игровой	нет	уд	
6	Песочница+навес	нет	уд	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

Детская игровая площадка подлежит дальнейшему использованию.

Ответственный исполнитель
зам.по АХР

С.В.Зиракова

Члены рабочей группы:

Председатель ПК
Воспитатель

М.Д.Черных
О.Д.Бугримова



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

УТВЕРЖДЕНО

Заведующим МАДОУ № 58

Т.М.Елхова

АКТ

осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок

от 01.12 2022 г. № 3

город Армавир

Владелец МАДОУ № 58

Место расположения улица Маркова, 341 игровая площадка группы № 7

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

Участок засыпан песчаной смесью, имеется асфальтированная дорожка

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Веранда	нет	уд	
2	Домик-беседка «Карета»	нет	уд	
3	Домик игровой	нет	уд	
4	Грибок	нет	уд	
5	Стол с лавками	нет	уд	
6	Лесенка для лазанья	нет	уд	
7	Машина игровая	нет	уд	
8	Песочница	нет	уд	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

Детская игровая площадка подлежит дальнейшему использованию.

Ответственный исполнитель
зам.по АХР

 С.В.Зиракова

Члены рабочей группы:

Председатель ПК
Воспитатель

 М.Д.Черных
 О.Д.Бугримова



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

УТВЕРЖДЕНО

Заведующим МАДОУ № 58

Т.М.Елхова

АКТ
осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок

от 01.12 2022 г. № 3

город Армавир

Владелец МАДОУ № 58

Место расположения улица Маркова, 341 игровая площадка группы № 8

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

Участок засыпан песчаной смесью

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Веранда	нет	уд	
2	Скамья	нет	уд	
3	Домик игровой	нет	уд	
4	Грибок	нет	уд	
5	Песочница	нет	уд	
6	«Дорожка здоровья»	нет	уд	
7	Машина игровая	нет	уд	
8	«Автобус ДПС»	нет	уд	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:



Детская игровая площадка подлежит дальнейшему использованию.

Ответственный исполнитель
зам.по АХР

 С.В.Зиракова

Члены рабочей группы:

Председатель ПК
Воспитатель

 М.Д.Черных
 О.Д.Бугримова

Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНО

Заведующим МАДОУ № 58

Т.М.Елхова



АКТ

осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок

от 01.12 2022 г. № 3

город Армавир

Владелец МАДОУ № 58

Место расположения улица Маркова, 341 игровая площадка группы № 9

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

Участок засыпан песчаной смесью, имеется асфальтовая дорожка

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Веранда	нет	уд	
2	Игровой элемент «Гусеница»	нет	уд	
3	Навес	нет	уд	
4	Стол с лавками	нет	уд	
5	Песочница	нет	уд	
6	«Дорожка здоровья»	нет	уд	
7	Лавка	нет	уд	
8	Домик игровой	нет	уд	
9	Лесенка для лазанья	нет	уд	
10	Грибок	нет	уд	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

Детская игровая площадка подлежит дальнейшему использованию.

Ответственный исполнитель
зам.по АХР

 С.В.Зиракова

Члены рабочей группы:

Председатель ПК
Воспитатель

 М.Д.Черных
 О.Д.Бугримова



Заведующим МАДОУ № 58
Т.М.Елхова

АКТ
осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок

от 01.12 2011 г. № 3

город Армавир

Владелец МАДОУ № 58

Место расположения улица Маркова, 341 игровая площадка группы № 10

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

Участок засыпан песчаной смесью, имеется асфальтовая дорожка

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1	Веранда	нет	уд	
2	Стол с лавками	нет	уд	
3	Домик игровой	нет	уд	
4	Грибок	нет	уд	
5	Песочница	нет	уд	
6	Кораблик	нет	уд	
7	Машина игровая	нет	уд	
8	Кольцеброс	нет	уд	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

Детская игровая площадка подлежит дальнейшему использованию.

Ответственный исполнитель
зам.по АХР

С.В.Зиракова

Члены рабочей группы:

Председатель ПК
Воспитатель

М.Д.Черных

О.Д.Бугримова



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

УТВЕРЖДЕНО

Заведующим МАДОУ № 58

Т.М.Елхова

АКТ

осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок

от 01.12 2022 г. № 3

город Армавир

Владелец МАДОУ № 58

Место расположения улица Маркова, 341 игровая площадка группы № 12

Характеристика поверхности детской игровой площадки:

Участок засыпан песчаной смесью, имеется асфальтовая дорожка

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
	Веранда	нет	уд	
	Качели	нет	уд	
	Песочница	нет	уд	
	Домик игровой	нет	уд	
	Скамья	нет	уд	
	Домик игровой	нет	уд	
	Горка	нет	уд	
	Машина игровая	нет	уд	
	Лестница для лазанья	нет	уд	
	Скамья	нет	уд	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

Детская игровая площадка подлежит дальнейшему использованию.

Ответственный исполнитель
зам.по АХР

С.В.Зиракова

Члены рабочей группы:

Председатель ПК
Воспитатель

М.Д.Черных

О.Д.Бугримова